

PFLEGEANLEITUNG FÜR MINERALWERKSTOFF

Einfachste Pflege

Im täglichen Gebrauch können Verunreinigungen mit einem Schwammtuch, Wasser und einem fettlösenden Reinigungsmittel entfernt werden.

Verschmutzungen

Oberflächen aus Mineralwerkstoff zeichnen sich durch ein gutes Reinigungsverhalten aus. Mit Seifenlauge, Wasser und einem Schwamm lassen sich die meisten Flecken rückstandsfrei entfernen (trocken nachwischen). Bei Kalkansätzen in Waschbecken sowie leichten Verfärbungen, haben sich haushaltsübliche Reiniger (auch Essig) gut bewährt. Hartnäckige Verschmutzungen können mit einer milden Scheuermilch (z.B Cif creme weiss) und einem nicht kratzenden Schwamm (keine Metallschwämme) bearbeitet werden. Hierbei kann es bei glänzenden Flächen zu Mattierungen kommen.

Wir hoffen, Ihnen mit diesen Angaben zu dienen und stehen für weitere Fragen gerne zur Verfügung.

